



Forum: Windows 10

Topic: Souci Pilote High Définition Audio. Code 10

Subject: Re: Souci Pilote High Définition Audio. Code 10

Publié par: Noruas

Contribution le : 07/08/2016 17:43:14

Suppression complète du pilote via le gestionnaire de périphérique et réinstallation de [pilote officiel Acer](#) pour cette machine.

Certains constructeurs modifient les pilotes génériques pour leur besoins, surtout sur les cartes son et les chipset graphiques intégrés.

Et attention, le périphérique HD audio peut aussi correspondre au périphérique de gestion du son de la carte graphique, notamment utilisé par le HDMI mais qui ne doit jamais être le périphérique audio par défaut de la machine. Cela dépends des entrées/sorties du PC.

Au cas où:

[Pilote Intel Graphic](#) Acer pour W10

[Pilote AMD](#) Acer