



**Forum: Dépannage**

**Topic: Question technique**

**Subject: Re: Question technique**

Publié par: montoya

Contribution le : 19/03/2010 17:25:52

J'ai réussi à flasher la carte-mère avec un bios MSI 6119 version 1.6. Tout s'est bien passé mais un gros problème a survécu : le disque dur actuel s'est mis à être très lent (près de 10 minutes pour démarrer Windows !) et la carte graphique ne fonctionnait qu'en 16 couleurs. Par contre mon nouveau disque était reconnu en 8,4 Go... J'ai voulu installer Windows 2000 mais plantage.

Ni une ni deux, j'ai remis le bios 1.9 d'origine Packard Bell et là après plusieurs boots plus de problème. Je suis revenu à ma config d'origine. Ouf !

J'aimerais savoir si, en installant une carte-fille IDE, je pourrais booter dessus avec mon nouveau disque dur.

Merci pour votre aide.