



Forum: Dépannage

Topic: IMPRIMANTE CANON

Subject: Re: IMPRIMANTE CANON

Publié par: doc

Contribution le : 20/06/2010 14:45:01

Si c'est un problème de buses bouchées, voici une solution qui a fait ses preuves, mais il faut s'armer d'un peu de patience et quelques cartouches vides correspondant à celle de l'imprimante :

- ouvrir les cartouches vides par le dessus.
- les remplir d'une solution contenant de l'eau et du liquide vaisselle
- faire des cycles de nettoyage jusqu'à l'obtention de l'impression voulue. Compter quelques heures....

Astuce : à la place de la solution, on peut mettre un produit nettoyant pour encre, qui dissout la dissout en fait.

Je crois savoir que la société Pearl (www.pearl.fr) commercialise des cartouches spécifiques pour le nettoyage, mais pas pour toutes les imprimantes.

Autre piste à explorer :

A vu de l'âge de l'imprimante et de l'inefficacité évidente des différents nettoyages des têtes, le cycle de nettoyage a certainement été atteint. Il faut penser à réinitialiser ce compteur. Je ne connais pas la manip "hard" sur ce modèle d'imprimante. Il doit certainement exister un soft gardé bien secret.