



**Forum: Dépannage**

**Topic: Clé WiFi Netgear N150: débit très inférieur au maximum théorique**

**Subject: Clé WiFi Netgear N150: débit très inférieur au maximum théorique**

Publié par: fabien2004

Contribution le : 02/01/2012 16:26:44

Bonjour,

Pour commencer je vous souhaite une bonne année à tous.

Alors, j'ai acheté une clé WiFi Netgear N150 pour pouvoir connecter un PC à ma box sans devoir tirer un câble à travers tout.

Le PC en question tourne avec Windows XP familial SP3 et ma box est une BBox (Bouygues telecom)

La clé WiFi est une clé 802.11 b/g/n avec un débit maximum théorique de 150 Mbps.

Le problème, c'est que quoi qu'il arrive, le débit réel ne dépasse jamais les 65 Mbps, même lorsque le réseau est inactif (très bas comparé au débit que je suis censé pouvoir atteindre).

Le WiFi N est bien activé sur la BBox.

Donc, la question est la suivante:

Qu'est-ce qui cause cette perte de débit?

Est-ce une limite de Windows XP?

Est-ce que cela vient du fait que le PC n'est pas dans la même pièce que la BBox? (je n'ai pas de perte avec mon portable alors qu'il est lui aussi assez loin, donc ça m'étonnerait).

Est-ce que la clé a un souci? (je peux faire jouer la garantie, la clé a moins d'un mois)

À l'usage, c'est pas vraiment gênant (le PC me sert surtout à faire des transferts de fichiers), mais j'aimerais comprendre.

Merci à vous!