



Forum: Dépannage

Topic: Problème de vp

Subject: Re: Problème de vp

Publié par: Popeye23

Contribution le : 07/10/2013 14:53:38

Ou peut-être une surchauffe de la lampe due à l'encrassement du filtre placé à la prise d'air du ventilateur de refroidissement d'où mise en sécurité.